

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA – RS

**CNPJ: 87.866.745/0001-16
Rua Ramiro Barcelos, 915 – Centro
CEP 95.200-061**

Vacaria, 05 de janeiro de 2023

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Nestor Rigoni, Engenheiro de Operações Mecânicas, Especialista em Máquinas, CPF nº 064.311.435-15, registrado no CREA/RS sob nº 058.496, apresenta seu Laudo de Avaliação de bens inservíveis de propriedade do Município VACARIA - RS.

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer os valores mínimos iniciais dos bens para arremate em Leilão Público a ser realizado por esta Prefeitura em data oportuna.

Os valores definidos nesta Avaliação estão baseados em pesquisas de preços no mercado de veículos, máquinas e equipamentos, bem como em informações de boa-fé obtidas de pessoas idôneas ligadas ao ramo. Esta avaliação leva em conta, também, as condições gerais de conservação e funcionamento dos bens avaliados.

Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº 12355828

Item 01

Uma **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA** marca **CASE**, modelo **CX 220**, ano de fabricação 2007, Nº de série N7AA02267, equipada com motor diesel Cummins. Máquina parada, sem a bomba hidráulica principal, sem cilindro de acionamento da lança de escavação, com necessidade de vários consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 02

Uma **MOTO NIVELADORA** marca **VOLVO** modelo **G710**, ano de fabricação 2004, nº de série 500161, equipada com motor diesel Cummins de 140 hp. Máquina parada, sem rodas, sem condições de funcionamento, com necessidade de conserto diversos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 03

Uma **RETRO ESCAVADEIRA** marca **JCB** modelo **214**, ano de fabricação 2006, nº de chassi nº 9B9214TC46BDT4360 equipada com motor diesel Perkins de 76 cv. Máquina parada, sem rodas, sem garantia de funcionamento, com necessidade de conserto no motor e transmissão e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 04

Um **TRATOR DE ESTEIRAS** marca **NEW HOLLAND** modelo **150B**, ano de fabricação 2014, nº de chassi nº HBZN150BTDAC00406 equipada com motor diesel New Holland de 155 hp. Máquina parada, com problemas na roda guia dianteira esquerda e com possível necessidade de outros conserto e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 05

Uma **PÁ CARREGADEIRA** marca **CASE** modelo **W20**, ano de fabricação 1987 nº série 6949057, equipada com motor diesel Cummins de 152 hp. Máquina parada, sem garantias de funcionamento, com possível necessidade de consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais).




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 06

Uma **MOTO NIVELADORA** marca **DRESSER** modelo **205**, ano de fabricação provável 1978 nº série 10.608, equipada com motor diesel Scania. Máquina parada, sem garantias de funcionamento, com necessidade de consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 07

Uma **ROLO IMPACATADOR** marca **DYNAPAC** modelo **CA25**, ano de fabricação 2004 nº série 709B088. Máquina parada, sem garantias de funcionamento, com necessidade de consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 2.900,00 (Dois mil e novecentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 08

Uma **TRATOR AGRÍCOLA** marca **AGRALE** modelo **5075.4 - 4 X 4** ano de fabricação 2004 nº chassi Z0009984 equipado como motor diesel MWM de 75 cv. Máquina parada com possível problema de motor, sem garantias de funcionamento, com necessidade de consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 29.000,00 (Vinte e nove mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 09

Um BRITADOR MÓVEL marca **BRIMAC**, modelo **MASTER 9026**, nº de série 344990236432, ano de fabricação 2005, equipado com motor Diesel Perkins 6 cilindros. Máquina parada com possível problema de motor, sem garantias de funcionamento, com necessidade de consertos e revisão mecânica.

Valor da avaliação: R\$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 10

Um **CAMINHÃO** marca **GMC** modelo **14.190**, ano de fabricação 1998, modelo 1999, Placas IIO 1232, nº chassi 9BG774 NJXWC000337 e RENAVAM 00710242433, com capacidade de 15.000 kg PBT equipado como motor diesel 187 cv. Veículo parado há muito tempo, sem qualquer garantia de funcionamento. Podem estar faltando peças;

Valor da avaliação: R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 11

Um **CAMINHÃO** marca **MERCEDES BENZ** modelo **L 1618**, ano de fabricação 1991, modelo 1991, placas IIU 0117 nº chassi 9BM386015MB920216 e RENAVAM 584392931, com capacidade de 15.000 kg PBT. Veículo semi desmontado, com caçamba, sem motor, sem caixa e sem diferencial.

Valor da avaliação: R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 12

Uma **KOMBI VOLKSWAGENS**, ano de fabricação e modelo 2003, placas ILF 3034 nº chassi 9BWGB07X23P012339 e RENAVAM: 805096590, com capacidade para 09 passageiros, equipada como motor a gasolina de 61 cv. Veículo semi desmontado, sem condições de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 200,00 (Duzentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

**Item 13**

Uma **KOMBI VOLKSWAGEN**, ano de fabricação 2010 modelo 2011, placas IQW 5466 nº chassi 9BWMF07X3BP001260, RENAVAM 00216313660 com capacidade para 9 passageiros, equipada com motor a gasolina de 80 cv. Veículo semi desmontado sem qualquer condição de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 14

Uma **KOMBI VOLKSWAGEN**, ano de fabricação 2006 modelo 2007, placas INL 6974 nº chassi 9BWGF07X07P005089 e RENAVAM: 901744964, com capacidade para 09 passageiros. Motor a gasolina de 85 cv. Veículo semi desmontado, sem qualquer garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 15

Uma ambulância **IVECO/DAYLI 13 ROTAN** ano de fabricação 2007 modelo 2007, placas IOW 3057. Veículo baixado como SUCATA.

Valor da avaliação: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 16

Um Micro ônibus **FORD TRANSIT 350L BUS**, ano e modelo 2011, placa ISI 6206 chassi WFODXXTBFBTY58284, RENAVAL: 00355430550, com capacidade para 14 passageiros. Motor a diesel de 116 cv. Veículo semi desmontado, sem qualquer garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 17

Uma Camionete **FIAT ELBA WEEKEND IE**, Ano e modelo 1993, placa IAS 8346, chassi 9BD146000P3950978, RENAVAL 00608133680, capacidade para 04 passageiros, com motor a gasolina de 67 cv. Veículo semi desmontado sem garantias de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 300,00 (Trezentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



***** Espaço vazio *****

Item 18

Uma camionete **NISSAN** modelos **GRAN LIVINA 1.8 S**, ano e modelo 2010, placa IRL 0503, chassi 94DJBYL10AJ482446 e RENAVAM: 00270465138, com capacidade para 07 passageiros. Motor flex de 126 cv. Veículo, sem qualquer garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 19

Uma camionete **CHEVROLET SPIN**, modelo **1.8L AT LTZ**, placas IVP 8977, ano e modelo 2014, chassi 9BGJC75Z0EB297639 e RENAVAM: 01010508684, com capacidade para 07 passageiros. Motor flex de 108 cv. Veículo com aproximadamente 450.000 km rodados e com problemas de motor. Sem garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 17.800,00 (Dezessete mil e oitocentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 20

Uma camionete **CHEVROLET SPIN**, modelo **1.8L AT LTZ**, placas IVP 6160, ano e modelo 2014, chassi 9BGJC75Z0EB293268 e RENAVAM: 01009859568, com capacidade para 07 passageiros. Motor flex de 108 cv. Veículo com problemas de motor e parte eletrônica. Sem garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



******* Espaço vazio *******

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 21

Um **MICRO ÔNIBUS FIAT DUCATO** modelo **TCA MIC**, PLACAS IVR 5605, ano e modelo 2014, nº chassi 93W245H34E2136268, RENAVAL: 1013571433, com capacidade para 16 passageiros. Motor diesel de 127 cv. Veículo parado com problemas no motor. Veículo com aproximadamente 470.000 km rodados.

Valor da avaliação: R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 22

MICRO ÔNIBUS FIAT DUCATO modelo MC TCA MIC, placas IVR 5904, ano e modelo 2014, chassi nº 93W245H34E2136309 e RENAVAM: 01013601588, com capacidade para 16 passageiros. Motor a diesel com 127 cv. Veículo com aproximadamente 397.000 km rodados. Apresenta problemas de motor e possivelmente de rachaduras no chassi. Veículo sem garantias de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 23

Um automóvel **VOLKSWAGEN POLO** modelo **SEDAN 2.0 COMFOR**, placas ISI 6207, ano 2011 e modelo 2012, nº chassi 9BWDE49N0CP008450 e RENAVAM: 00355420996, com capacidade para 05 passageiros. Motor flex de 120 cv. Veículo funcionando, mas com possível problema no motor. Pode necessitar de outros consertos ou revisão.

Valor da avaliação: R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 24

Uma camionete **CHEVROLET SPIN** modelo **1.8L MT LTZ**, placas IWE 1436, ano 2014 e modelo 2015, nº chassi 9BGJC75Z0FB137314 e RENAVAM: 01030538961, com capacidade para 07 passageiros. Motor flex de 108 cv. Veículo funcionando, mas podendo necessitar de algum conserto ou revisão.

Valor da avaliação: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 25

Um automóvel **RENAULT SCENIC** modelo **RT 1.6 16 v** PLACA ILI 9482, ano e modelo 2003, chassi nº 93YJA00253J442518, RENAVAM: 810521385 com capacidade para 05 passageiros equipado com motor flex de 110 cv. Veículo em bom estado de conservação, mas podendo necessitar de algum conserto ou revisão mecânica. Veículo com aproximadamente 190.000 km rodados.

Valor da avaliação: R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 26

Um automóvel **CHEVROLET SPIN** modelo **1.8L MT LTZ**, Placas **IYH 8608**, ano e modelo 2018, chassi nº 9BGJC7520JB220691, RENAVAM: 1141398599 com capacidade para 07 passageiros equipado com motor flex de 111 cv. Veículo em bom estado de conservação, mas podendo necessitar de algum conserto ou revisão mecânica. Veículo com aproximadamente 357.790 km rodados.

Valor da avaliação: R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 27

Um automóvel **CHEVROLET MERIVA** modelo **JOY**, Placas **INY 4657**, ano 2007 e modelo 2008, chassi nº9BGXL75G08C702539, RENAVAL: 925920100 com capacidade para 05 passageiros equipado com motor flex de 114 cv. Veículo em bom estado de conservação, mas podendo necessitar de algum conserto ou revisão mecânica. Veículo com aproximadamente 238.331 km rodados.

Valor da avaliação: R\$ 10.600,00 (Dez mil e seiscentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 28

Uma Camionete CHEVROLET/S10 LT FD2A, cabine dupla automática, Placas IYE 2974, ano 2017 e modelo 2018, chassi 9BG148EA0JC410780, RENAVAM: 1134834516 com capacidade de carga para 900 kg, 5 passageiros, equipado com motor flex de 206 cv. Veículo funcionando, mas podendo necessitar de algum conserto ou revisão mecânica. Veículo com mais de 245.932 km rodados.

OBS. O Giroflex equipado com câmeras, o sistema de rádio comunicação e a grade “quebra-mato”, não estão contemplados nesta avaliação e serão retirados quando da entrega do veículo.

Valor da avaliação: R\$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 29

Um lote de material de informática e eletrônicos composto por CPUs, teclados, mouse, monitores, impressoras, copiadoras, estabilizadores de tensão, telefones e outros dispositivos eletrônicos diversos.

Tratam-se de equipamentos sem qualquer garantia de funcionamento.

Valor da avaliação: R\$ 500,00 (Quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 30

Um lote de eletrodomésticos diversos, carteiras escolares, cadeiras, mesas, estantes, berços para crianças, cadeirotes para crianças, colchões, fogões domésticos e fogões industriais, televisores, refrigeradores, mimeógrafos, móveis, sofás, e outros materiais diversos.

Não há qualquer garantia de funcionamento de qualquer um dos aparelhos deste lote,

Valor da avaliação: R\$ 500,00 (Quinhentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Item 31

1 - Um cofre construído em chapa de aço interno e externo preenchido com concreto.

Medidas aproximadas: 85 cm de altura, 39 cm de largura e 36 cm de profundidade.

Peso aproximado: 140 quilos.

2 - Um cofre construído em chapa de aço interno e externo preenchido com concreto.

Medidas aproximadas: 140 cm de altura, 60 cm de largura e 45 cm de profundidade.

Peso aproximado: 300 quilos.

Cofres com segredos desconhecidos e sem as chaves.

Valor da avaliação: R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)



Imagem do cofre 1



Imagem do cofre 2

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Item 32

1 – Um armário de aço com duas portas, medindo aproximadamente 1.20 m de largura, 45 cm de profundidade e 1,90 m de altura, em bom estado de conservação.

Valor da avaliação: R\$ 120,00 (Cento e vinte reais).

