

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA– RS

CNPJ: 87.866.745/0001-16
Rua Ramiro Barcelos 915 - Centro

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

Vacaria, 25 de outubro de 2023

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Nestor Rigoni, Engenheiro de Operações Mecânicas, Especialista em Máquinas, CPF nº 064.311.435-15, registrado no CREA/RS sob nº 058.496, apresenta seu Laudo de Avaliação de bens inservíveis de propriedade do Município VACARIA- RS.

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer os valores mínimos iniciais dos bens para arremate em Leilão Público a ser realizado por esta Prefeitura em data oportuna.

Os valores definidos nesta Avaliação estão baseados em pesquisas de preços no mercado de veículos, máquinas e equipamentos, bem como em informações de boa-fé obtidas de pessoas idôneas ligadas ao ramo. Esta avaliação leva em conta, também, as condições gerais de conservação e funcionamento dos bens avaliados.

Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº 12847799

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 01

Um lote de sucata composto por materiais ferrosos provenientes de paradas de ônibus, portões e outras estruturas metálicas.

Valor da avaliação do lote no estado em que se encontra:

R\$ 500,00 (Quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 02

Um lote composto por quatro cadeiras giratórias estofadas e uma mesa desmontada.

Valor da avaliação do lote no estado em que se encontra:

R\$ 50,00 (Cinquenta reais)



ITEM 03

Um lote de materiais inservíveis composto por:

- Cinco armários de aço tipo expositor de 1 porta.
- Quinze armários de aço para pastas suspensas.
- Um aquecedor elétrico Candence.
- Uma autoclave Stermax.
- Três cadeiras de dentista.
- Quinze cadeiras giratórias de diversos tipos.
- Um conservador de vacinas Mod. 347.
- Um Fogão a gás de 4 bocas Atlas.
- Três longarinas de 3 lugares azul
- Uma mesa para escritório de aço com 3 gavetas.
- Uma mesa para escritório de madeira com 5 gavetas.
- Uma mesa auxiliar de inox de 1,10 metros, com prateleiras.
- Uma maca ginecológica.
- Um suporte para máquina de RX odontológico.
- Outros materiais diversos tais como máquina de lavar roupa, geladeira etc.

Valor da avaliação do lote no estado em que se encontra:

R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 04

Um lote composto por:

- Uma caçamba marca LIBRELATO ano 2007 com chassi e pistões. Capacidade de carga: 12 m3.
- Uma caçamba marca Mercedes Benz ano 1990 com chassi e pistão. Capacidade de carga: 5 m3.

Equipamentos sem garantia de funcionamento.

Valor da avaliação do lote no estado em que se encontra:

R\$ 800,00 (Oitocentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial – CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 05

Um **TANQUE MÓVEL REBOCÁVEL** com capacidade de 10,5 m³, marca IPACOL, modelo DLT 10,5, nº de série IP 568091224, ano 2010, cor vermelha.

Nº de patrimônio: 29211

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 1.400,00 (Um mil e quatrocentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 06

Uma roçadeira articulada marca Lavrale com largura de corte de 1,50 metros, nº de série 8901 0249, ano de fabricação 2003. Equipamento funcionando, mas podendo necessitar reparos.

Nª de patrimônio: 55248

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 07

Um trator agrícola Massey Ferguson modelo MF 283, 4x2, ano de fabricação 2002, nº de série: 2832128300, equipado com motor diesel Perkins de 85 cv. Horímetro registrando 675 horas de trabalho. Equipamento funcionando, mas podendo necessitar de revisão ou consertos.

Nº de patrimônio: 31550**Valor da avaliação do trator, no estado em que se encontra, sem qualquer implemento:****R\$ 49.000,00 (Quarenta e nove mil reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 08

Uma MOTO NIVELADORA marca VOLVO modelo G710, ano de fabricação 2004, nº de série 500161, equipada com motor diesel Cummins de 140 hp, semi-desmontada, sem rodas, sem condições de funcionamento.

Nº de patrimônio: 15.300

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 1.000,00 (Um mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 09

Uma **ROLO IMPACATADOR** marca **DYNAPAC** modelo **CA25**, ano de fabricação 2004 nº série 709B088 equipada com motor diesel CUMMINS Série B de 150 hp. Máquina parada, faltando peças e sem garantias de funcionamento,

Nº de patrimônio: 15.326

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 1.000,00 (Um mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 10

Um automóvel de passageiros **CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ**, placas IYM 3474, ano de fabricação e modelo 2018, cor Branca, CHASSI: 9BGJC7520JB238342, RENAVAL: 1150213512, com capacidade para 7 passageiros, equipado com motor FLEX de 111 CV. Veículo com 306.858 km registrados no hodômetro no momento da avaliação, sem garantias de funcionamento, necessita consertos no motor.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil e oitocentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 11

Um automóvel de passageiros **CHEVROLET SPIN 1.8 L, AT, LTZ**, Placas IYM 3467, ano de fabricação e modelo 2018, cor Branca, CHASSI: 9BGJC7520JB239511 RENAVAL: 1150212974, com capacidade para 7 passageiros, equipado com motor FLEX de 111 CV. Veículo funcionando, com 302.481 km registrados no hodômetro no momento da avaliação. Estado de conservação regular, podendo necessitar de consertos ou revisão.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$39.000,00 (Trinta e nove mil reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 12

Uma Camionete **CHEVROLET/S10 LT FD2A**, cabine dupla automática, Placas IYE 2974, ano 2017 e modelo 2018, chassi 9BG148EA0JC410780, RENAVAM: 1134834516 com capacidade de carga para 900 kg, 5 passageiros, equipada com motor flex de 206 cv. Veículo com problemas no câmbio. O motor está desmontado. Veículo com mais de 250.000 km rodados.

Nº de patrimônio: 30.590**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 13

Uma Camionete **FORD F 4000**, com carroceria aberta, de madeira, Placas IEX 9442, ano 1980, cor vermelha, chassi LA7GYC80382, RENAVAL: 571093507 com capacidade de carga para 4.000 kg, equipada com motor diesel de 98 cv. Veículo com problemas no motor (virabrequim partido). Estado de conservação ruim.

Nº de patrimônio: 18448**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 14

Um automóvel de passageiros **GM/CELTA** 4P LIFE, Placas IOH 4917, ano de fabricação 2007 e modelo 2008, cor Branca, CHASSI: 9BGRZ48908G204268 RENAVAL: 943513324 com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor gasolina de 70 CV. Veículo sem garantias de funcionamento, com mais de 326.800 km no momento da avaliação. Estado de conservação ruim, necessitando de consertos no motor e outros reparos.

Nº de patrimônio: 20683**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 15

Uma caminhonete **FORD F 350 INDESTCAR, 2.8**, cabine dupla e carroceria aberta, Placas IWU 3E05, ano de fabricação e modelo 2015, cor Branca, CHASSI: 9BFJF37P9FB004977, RENAVAL: 1062911315 com capacidade para 6 passageiros, equipado com motor diesel Cummins de 150 CV. Veículo sem condições de funcionamento (*motor com uma biela partida*), e quilometragem desconhecida. Estado geral de conservação regular, mas podendo necessitar de outros consertos ou reparos.

Nº de patrimônio: 33041**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$ 49.900,00 (Quarenta e nove mil e novecentos reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 16

Uma caminhonete **VW/SAVEIRO 1.6 CE**, Placas **IQO 8065**, ano de fabricação e modelo 2010, cor Branca, CHASSI: 9BWLBO5U9AP104990 RENAVAL: 197315623, com capacidade para 2 passageiros, equipado com motor FLEX de 104 CV. Veículo sem garantias de funcionamento, com aproximadamente 187.600 km registrados no momento da avaliação. Estado de conservação ruim, necessitando de vários consertos mecânicos e de chapeação.

Nº de patrimônio: 29241**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 17

Um automóvel de passageiros **GM/CELTA 4P LIFE**, Placas IOR 5396, ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor Branca, CHASSI: 9BGRZ48909G114432 RENAVAL: 962366358 com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor gasolina de 70 CV. Veículo sem garantias de funcionamento e quilometragem desconhecida. Estado de conservação ruim, necessitando de consertos mecânicos e de lataria.

Nº de patrimônio: 19094**Valor da avaliação no estado em que se encontra:****R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)**

Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 18

Um automóvel de passageiros **CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ**, placas IVP 7124, ano de fabricação e modelo 2014, cor Branca, CHASSI: 9BGJC75Z0EB281550, RENAVAL: 1010042391, com capacidade para 7 passageiros, equipado com motor FLEX de 108 CV. Veículo com mais de 377.900 km registrados no momento da avaliação, sem garantias de funcionamento, necessitando consertos no motor e no câmbio automático.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 19

Um automóvel de passageiros **VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR**, placas ISI 6208, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor Branca, CHASSI: 9BWDE49N1CP009056, RENAVAL: 355421089, com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor FLEX de 120 CV. Veículo com mais de 240.000 km registrados no momento da avaliação, sem garantias de funcionamento, podendo necessitar consertos mecânicos, de lataria e pintura.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 15.700,00 (Quinze mil e setecentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 20

Uma caminhonete AMBULÂNCIA **FIAT/DOBLO C F TCA AMB**, placas IOP 9094, ano de fabricação e modelo 2008, cor Branca, CHASSI: 9BD22315582013173, RENAVAL: 959265155, com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor FLEX de 114 CV. Veículo funcionando, com mais de 400.000 km registrados no momento da avaliação, necessitando consertos mecânicos e de lataria. Não possui maca ou outros equipamentos característicos de uma ambulância.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 21

Um automóvel **FIAT/PALIO ELX FLEX**, placas IPG 3777, ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor Branca, CHASSI: 9BD17140A95340664, RENAVAM: 989230295, com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor FLEX de 80 CV. Veículo funcionando, mas em mau estado de conservação, com 186.893 km registrados no momento da avaliação, necessitando consertos mecânicos e de vários consertos na lataria.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS




Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

ITEM 22

Um automóvel **GM CELTA 4P SPLIT**, placas IPH 6544, ano de fabricação 2008 e modelo 2009, cor Branca, CHASSI: 9BGRX48909G191507, RENAVAM: 991503694, com capacidade para 5 passageiros, equipado com motor FLEX de 70 CV. Veículo funcionando, em REGULAR estado de conservação, com 215.545 km registrados no momento da avaliação, podendo necessitar consertos mecânicos e de pintura.

Valor da avaliação no estado em que se encontra:

R\$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais)



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS



Nestor Rigoni

Eng. de Operações Mecânicas – Especialista em Máquinas

Eng. Seg. do Trabalho – Perito Oficial –CREA RS 58.496

Rua Dr. Osvaldo Aranha, 86 – Bairro Sta. Teresinha – 95.201-008 – VACARIA - RS

